



Zulässige Kornverteilungen Bild 1



Grau schraffiert: ausgenommene Bereiche.


Zulässige Kornverteilungen Bild 2



Grau schraffiert: ausgenommene Bereiche.


Bilder 1 und 2: Zulässige Flächen für Körnungslinien des Körnungsbereichs A ($d_{40} \leq 0,06$ mm).

Zulässige Kornverteilungen Bild 9



Grau schraffiert: ausgenommene Bereiche.

Zulässige Kornverteilungen Bild 14



Grau schraffiert: ausgenommene Bereiche. Zusätzlich gilt $d_{10} > 0,0001$.

Bild 9: Zulässige Fläche für Körnungslinien der Körnungsbereiche B und C und $0,4 \text{ mm} < d_{60} \leq 0,5 \text{ mm}$.

Bild 14: Zulässige Flächen für Körnungslinien der Körnungsbereiche B und C und $4,0 \text{ mm} < d_{60} \leq 8,0 \text{ mm}$.